

Resumen de la auditoría

Hasa, Incorporated
Pittsburg, California

Historial de accidentes:

En este establecimiento no ocurrió ningún incidente relacionado con los materiales regulados por el CalARP en los últimos cinco años.

Presentación


Los Programas de Materiales Peligrosos de los Servicios de Salud de Contra Costa (Contra Costa Health Services Hazardous Materials Programs, CCHSHMP) realizaron una inspección/auditoría exhaustiva de las políticas y los procedimientos desarrollados por Hasa, Incorporated (Hasa) en 1251 Loveridge Road en Pittsburg. Esta auditoría, realizada en el invierno de 2022, se efectuó para evaluar el cumplimiento del Programa de Prevención de Derrames Accidentales de California (CalARP). El programa CalARP requiere la elaboración de programas de prevención que aborden aspectos tales como el mantenimiento, los procedimientos operativos, la seguridad de los contratistas, la capacitación del personal, las investigaciones de incidentes y la comprensión de los riesgos del establecimiento. La inspección también examina los sistemas de administración establecidos para implementar estos programas y el programa de respuesta ante emergencias en las instalaciones a fin de garantizar que la planta esté preparada para responder ante una emergencia que involucre sustancias químicas peligrosas.

Durante una auditoría exhaustiva conforme al CalARP para una planta como Hasa, CCHSHMP revisa programas de seguridad individuales mediante un cuestionario de hasta 238 preguntas. La auditoría de CalARP de 2012 CCHSHMP en Hasa dio como resultado 3 medidas correctivas para que Hasa implemente, y otros 3 puntos que no son obligatorios, pero que pueden ser útiles para la prevención de accidentes.

Sobre la base de nuestra auditoría/inspección, muchos de los programas de prevención cumplieron con los requisitos reglamentarios. A continuación, se indican algunos aspectos destacados, tanto positivos como negativos.

Aspectos destacados:

- **Administración:** Se observó que había un sistema de manejo efectivo para supervisar los programas de seguridad.
- **Auditoría de cumplimiento:** Hasa realizó sus auditorías internas requeridas, sin embargo, la documentación de auditoría necesita mejoras. La documentación de auditoría debe incluir las conclusiones de la auditoría interna, no solo los resultados finales.
- **Respuesta de emergencia:** Hasa tiene un equipo de respuesta de emergencia en el sitio capacitado para responder a cualquier liberación accidental en el sitio y necesita mejorar la documentación de la inspección y las pruebas del equipo de respuesta a emergencias, incluyendo, entre otros, SCBA.



Información adicional

Para revisar el informe completo de la auditoría de seguridad, visite la biblioteca de Pittsburg (Pittsburg Library) en 80 Power Avenue, Pittsburg, CA 94565 o llame al 925-655-3200 para obtener una cita para ver el informe en las oficinas de CCHSHMP.

Para obtener más información, preguntas o comentarios sobre esta instalación o auditoría, envíe un correo electrónico a Hazmat.ARPteam@cchealth.org

